


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année FORD FUSION ENERGI TITANIUM 2020
NIV 3FA6P0SU0LR120784
Odomètre 128004 km
Nombre de clés 1





Déclaration Témoin allumé dans le tableau de bord
Condition Pas de fils
Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 4 cylindres
Carburant Hybride
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction (FWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant Sièges
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît Ouvrant
Intérieur Cuir
Extérieur Aileron
Pneus Hiver, Mags
Climatisation Air climatisé, Sièges





ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.





Rapport de dommages





Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droite	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Haut de portes - côté droit	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Modéré	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Valise	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Rétroviseur gauche	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Toit	Mineur	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.