




Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	VTT
Marque / Modèle / Année	CFMOTO CFORCE 800 XC 2020
NIV	LCELVYZ85L6002205
Odomètre	8280 km
Nombre de clés	2

Déclaration	Aucune batterie Besoin d'un survoltage en permanence
Condition	plusieurs égratignures et éclats de peinture, quelques cassures sur les ailes, Boot de cardan arrière gauche à remplacer, pas de batterie, besoin de survoltage en permanence
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, Nécessite un survoltage en permanence
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur (cylindré en cc)	800
Transmission	Automatique
Entraînement	2x4, 4x4, Diff-Lock
Options	Poignées chauffantes, Pouce chauffant, Direction assistée électrique, Banc passager, Marches-pied passager, Coffre de rangement, Extensions d'ailes

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie côté gauche	Modéré	Bris, Égratignure(s)		
Carrosserie côté droite	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie avant	Mineur	Égratignure(s)		