


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Caravane à sellette
Marque / Modèle / Année	KEYSTONE MONTANA 3720RL 2016
NIV	4YDF37226G4700243
Odomètre	
Nombre de clés	2






Déclaration	Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils Infiltration d'eau et présence d'humidité (voir photos & rapport de dommages)
Condition	Serrure porte patte électrique manquante, quatre pneus sont craqués, aucun fils de branchement, divans déchirés
Restrictions pour être apte à rouler	Pneus usés ou crevaisons
Grandeur (Pieds)	39.7
Poids (lbs)	12645
Nombre d'extensions	3
Batteries	Aucune
Bonbonnes propane	2
Hivernisé	Oui, par l'ancien propriétaire
Options	Air climatisé, Auvent électrique, Radio, Four, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Jack électrique aux 4 coins, Jack électrique pôle avant

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Section avant - côté droit	Modéré	Infiltration d'eau		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Section droite - côté gauche	Majeur	Infiltration d'eau		
Mur avant - côté gauche	Majeur	Infiltration d'eau		 
Pneu côté gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Pneu côté droite	Majeur	Besoin d'un remplacement		

Veillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Pour des raisons de sécurité, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'EntrepeX.

Aucune vérification au niveau des appareils, du système électrique et de freinage n'ont été effectuées.