


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année KIA SPORTAGE LX 2020
NIV KNDPMCAC3L7792427
Odomètre 128493 km
Nombre de clés 1




Condition 4 pneus été dans le véhicule; Plusieurs bosses et égratignures sur l'ensemble du véhicule; Bonne condition générale
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 5 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant Sièges
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit -
Intérieur Tissu
Extérieur Aileron, Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus Hiver, Mags
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.



Rapport de dommages






| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|-------------------|-------------------|------------------|---------|--|
| Capot (centre) | Mineur | Égratignure(s) | |  |
| Pare-chocs avant | Mineur | Égratignure(s) | |  |
| Aile avant gauche | Mineur | | |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|---|-------------------|------------------|---------|--|
| Rétroviseur gauche | Mineur | Égratignure(s) | |  |
| Porte avant gauche (section principale) | Mineur | Égratignure(s) | |  |
| Porte arrière gauche (section principale) | Mineur | Égratignure(s) | |  |
| Aile arrière gauche | Mineur | Égratignure(s) | |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|--------------------|-------------------|------------------|---------|---|
| Pare-chocs arrière | Mineur | Égratignure(s) | |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|---------------------|-------------------|------------------|---------|--|
| Valise | Mineur | Égratignure(s) | |  |
| Aile arrière droite | Mineur | Égratignure(s) | |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|---|-------------------|------------------|---------|--|
| Porte arrière droite (section principale) | Mineur | Égratignure(s) | |  |
| Porte avant droite (section principale) | Mineur | Égratignure(s) | |  |
| Rétroviseur droite | Mineur | Égratignure(s) | |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|-------------------|-------------------|------------------|---------|--|
| Aile avant droite | Mineur | Égratignure(s) | |  |

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.