


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Roulotte
Marque / Modèle / Année	PRIME TIME TRACER 3200BHT 2014
NIV	5ZT2TRXB3EB504919
Odomètre	
Nombre de clés	5









Déclaration	Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils Infiltration d'eau et présence d'humidité (voir photos & rapport de dommages)
Condition	les divans sont tachés et déchirés, manque un plastique de lumière sur le coté gauche avant, infiltration d'eau et présence d'humidité (voir photos & rapport de dommages)
Restrictions pour être apte à rouler	-
Grosueur de l'attache	2 5/16"
Grandeur (Pieds)	36' 9'
Poids (lbs)	7467
Nombre d'extensions	3
Batteries	2
Bonbonnes propane	Aucune
Hivernisé	Inconnu
Options	Air climatisé, Auvent électrique, Télévision, Radio, Four, Frigidaire, Cuisinière, Douche extérieure, Roue de secours

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.



Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur avant	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur avant - côté gauche	Mineur	Égratignure(s)		 
Mur central - côté gauche	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s), Mesure d'humidité des murs		   
Mur arrière - côté gauche	Mineur	Égratignure(s)		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Mur arrière - côté droit	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s), Mesure d'humidité des murs		
Porte principale	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur central - côté droit	Mineur	Égratignure(s)		
Mur avant - côté droit	Mineur	Égratignure(s)		

Veillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.