





<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Roulotte
<b>Marque / Modèle / Année</b>	KEYSTONE PASSPORT 239ML 2018
<b>NIV</b>	4YDT23923JK412185
<b>Odomètre</b>	
<b>Nombre de clés</b>	5



<b>Déclaration</b>	Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils Infiltration d'eau et présence d'humidité (voir photos & rapport de dommages)
<b>Condition</b>	Manque des tuiles de la cuisine jusqu'à la salle de bain, manque la roue de secours, les jacks sont rouillés, roulotte ternie par le soleil
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Grosueur de l'attache</b>	2 5/16"
<b>Grandeur (Pieds)</b>	25' 5'
<b>Poids (lbs)</b>	3985
<b>Nombre d'extensions</b>	0
<b>Batteries</b>	Aucune
<b>Bonbonnes propane</b>	Aucune
<b>Hivernisé</b>	Oui, par l'ancien propriétaire
<b>Options</b>	Air climatisé, Télévision, Radio, Four, Frigidaire, Micro-onde, Cuisinière, Douche extérieure, Fil de branchement



**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**





Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur avant	Mineur	Égratignure(s)	autocollant maganer	
Attelage	Modéré	Rouille, Égratignure(s)		
Stabilisateurs avants	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur avant - côté gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Mur central - côté gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur arrière - côté gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Mur arrière	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur arrière - côté droit	Mineur	Égratignure(s)		
Mur central - côté droit	Mineur	Égratignure(s)		
Porte principale	Mineur	Égratignure(s)		
Mur avant - côté droit	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Stabilisateurs arrières	Majeur	Rouille		
Taux d'humidité	Majeur	Mesure d'humidité des murs		

Veillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.