





<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Remorque utilitaire
<b>Marque / Modèle / Année</b>	CARGO MATE EHW816TA3 2022
<b>NIV</b>	5NHUEH625NN113895
<b>Odomètre</b>	
<b>Nombre de clés</b>	0



<b>Déclaration</b>	Aucune vérification du système électrique et de freinage
<b>Condition</b>	Panneaux extérieur égratignés, bossés et rouillés, frame avant et arrière rouillé, panneau extérieur avant droit bossé, stocks de construction à l'intérieur.
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Remorque: type</b>	Fermée
<b>État du dompeur</b>	-
<b>Type d'attache</b>	Boule
<b>Grosseur de l'attache</b>	2 5/16"
<b>Rampes de chargement</b>	Non
<b>Présence de l'avis de conformité (SAAQ)</b>	Non
<b>Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)</b>	-
<b>Largeur hors-tout (pouces)</b>	102
<b>Longueur hors-tout (pouces)</b>	250
<b>Hauteur intérieure (pouces)</b>	84
<b>Largeur intérieure (pouces)</b>	96
<b>Longueur intérieure (pouces)</b>	200
<b>Poids à vide de la remorque (lbs)</b>	-
<b>Nombre d'essieux (quantité)</b>	2
<b>Capacité de charge par essieux (lbs)</b>	4900
<b>Capacité de charge totale (lbs)</b>	-
<b>Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)</b>	St225/75r15
<b>Nombre d'écrous (quantité)</b>	6




**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**



**Rapport de dommages**





Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Attelage	Majeur	Rouille		
Panneau avant gauche	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Panneau devant gauche	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau milieu gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Panneau arrière gauche	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Contour de l'aile gauche	Majeur	Bosse(s)		
Porte arrière gauche	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite	Majeur	Égratignure(s)		
Châssis	Majeur	Rouille		
Panneau arrière droite	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau milieu droite	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Porte latérale	Majeur	Autre, Égratignure(s)	trou	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau avant droite	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Panneau avant droite	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Veillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'EntrepeX pour des raisons de sécurité.