


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	KIA SPORTAGE LX 2018
NIV	KNDPMCAC6J7405768
Odomètre	231905 km
Nombre de clés	2

Déclaration	Témoin allumé dans le tableau de bord
Condition	intérieur taché, quelques égratignures et éclats de peinture.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control), Démarreur à distance
Toît	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	-
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (côté aile gauche)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/>
Capot (centre)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/>
Capot (côté aile droite)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Mineur	Éclat de peinture		<input checked="" type="checkbox"/>
Aile avant gauche	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/>
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/>
Porte arrière gauche (section principale)	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Pare-chocs arrière	Mineur	Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Aile arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/>

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent

document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.