


Folio PREF-5412
Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Roulotte
Marque / Modèle / Année JAYCO JAYFLIGHT SLX 232 RB 2019
NIV 1UJBJ0BM3K17L0374
Odomètre
Nombre de clés 5

Déclaration Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils
Condition comptoir brulure de cigarettes et plancher, dessus poêle égratigner, panneaux intérieur frigidaire décoller et égratigner, quelques collant décoller, aile plastique droit égratigner, petites portes extérieur user et bosser modérer, panneaux extérieur arrière lumière manquant, attelage avant début rouille, porte principal égratigner et panneau avant extérieur bosser modérer
Restrictions pour être apte à rouler -
Grosueur de l'attache 2 5/16"
Grandeur (Pieds) 27
Poids (lbs) 4240
Nombre d'extensions 0
Batteries 1
Bonbonnes propane Aucune
Hivernisé Inconnu
Options Air climatisé, Auvent électrique, Télévision, Radio, Four, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Douche extérieure, Roue de secours, Jack électrique pôle avant, Fil de branchement


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Garde-Boue	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte principale	Majeur	Égratignure(s)		
Mur avant	Modéré	Bosse(s)		
Mur avant - côté droit	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Attelage	Majeur	Rouille		

Veillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.