




Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	FORD F-250 SUPER DUTY 2003
NIV	1FTNX21L53ED07953
Odomètre	175796 km
Nombre de clés	1




Déclaration	Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables. Ne pas laisser rouler longtemps, car problème de transmission Fuite d'échappement Moteur claque Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord
Condition	Ne pas laisser rouler longtemps problème de transmission, beaucoup de rouille et les miroirs sont brisés, lumière arrière brisée, plancher de la boîte troué, toutes les sièges tacher et usés, carrosserie égratigné/éclat peinture/rouiller et bosser, le volant user, bruit de strap au moteur, lame suspension et frame rouiller, la porte boite arriere manquant, le toit une plaque métal vicer a été ajouter(voir photos dommages), moteur barbotte et a tendance à s'étouffer; Pare-brise craqué
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	8 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	Sièges, Miroirs
Technologie	Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Cuir
Extérieur	Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.




Rapport de dommages







Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Éclat de peinture		
Calandre	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		





Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		
Aile gauche avant	Modéré	Égratignure(s)		
Contour d'aile avant gauche	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement, Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Majeur	Autre, Égratignure(s)	PLAQUE METAL RAJOUTER ET VICER	
Contour bas de porte gauche	Majeur	Rouille		
Aile gauche arrière	Mineur	Autre, Égratignure(s)	POUSSIERES DE FREINS	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Modéré	Bris, Bosse(s), Besoin d'un remplacement		
Boîte	Majeur	Autre, Égratignure(s)	PLUSIEURS TROU	
Lumière arrière droite	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Contour haut de porte droit	Majeur	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Porte avant droite	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur droite	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Pare-brise	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Contour bas de porte droit	Majeur	Rouille		
Suspension avant	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Suspension arrière	Majeur	Rouille		