






Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	RAM 1500 SPORT 2016
NIV	1C6RR7HT9GS341391
Odomètre	242965 km
Nombre de clés	1





Déclaration	Moteur claque Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
Condition	cle a remplacer, rouille et égratignures majeurs partout, condition très rough, quelques endroits carrosserie briser, siege conducteur déchirer, boostage chaque démarrage, caméra recul non-fonctionnel, les freins à remplacer
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	8 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges, Volant, Miroirs
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Lettrage, Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus	Hiver, Acier (rims), Cloutés
Climatisation	Air climatisé




ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.





Rapport de dommages









Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Modéré	Éclat de peinture		
Calandre	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Bris		
Aile gauche avant	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Majeur	Éclat de peinture		
Porte avant gauche	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Contour bas de porte gauche	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Marchepied côté gauche	Majeur	Usure excessive, Égratignure(s)		
Contour haut de porte gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Aile gauche arrière	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Lumière arrière gauche	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Pare-chocs arrière	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Aile droite arrière	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour haut de porte droit	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte avant droite	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Contour bas de porte droit	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Marchepied côté droite	Majeur	Usure excessive, Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Majeur	Bris		
Aile droite avant	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		