


<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Motocyclette
<b>Marque / Modèle / Année</b>	YAMAHA YZ250 2024
<b>NIV</b>	JYACG51C9RA006784
<b>Odomètre</b>	76 hr
<b>Nombre de clés</b>	0




<b>Déclaration</b>	Certaines pièces sont démontées et pourraient en manquer sous toute réserve Moteur fonctionnel(voir vidéo)
<b>Condition</b>	plusieurs égratignures, poignée de frein brisé, les roues démontés, viens avec des pièces pour la remonté , peut être des morceaux manquants (sous toutes réserves)
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	Autre
<b>Moteur (cylindré en cc)</b>	250
<b>Transmission</b>	Manuelle
<b>Options</b>	Démarrreur électrique



**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie	Mineur	Égratignure(s)		
Panneau latéral gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Garde-boue arrière	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau latéral droite	Modéré	Égratignure(s)		
Moteur	Modéré	Égratignure(s)		
Poignée gauche	Modéré	Bris		