



Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	CHEVROLET SONIC LT 2014
NIV	1G1JC6EH8E4190099
Odomètre	144659 km
Nombre de clés	2




Déclaration	Une récupération sur plate-forme est obligatoire(manque courroie alternateur. besoin boost en permanence,) Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord
Condition	manque courroie alternateur. besoin boost en permanence, essieu arrière collé, rouille sur l'ensemble du véhicule, plusieurs égratignures et éclats de peinture, devant accidenté. Pommeau du shifter endommagé il faut rentrer son doigt pour embrayer, les clefs sont endommagées.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, Nécessite un survoltage en permanence
Restrictions pour être apte à rouler	Autre
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	-
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	Ouvrant
Intérieur	Tissu
Extérieur	-
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé





ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.



Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (côté aile gauche)	Majeur	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Rétroviseur gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Jupe gauche	Majeur	Rouille		
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Modéré	Rouille, Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Modéré	Bris, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Arrière	Modéré	Rouille, Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Majeur	Rouille		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.