





Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	NISSAN VERSA S 2022
NIV	3N1CN8DV7NL851387
Odomètre	60307 km
Nombre de clés	2





Déclaration	Témoin allumé dans le tableau de bord
Condition	Bonne condition générale, carrosserie égratigné/éclat peinture et petites bosses
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	-
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	-
Pneus	Hiver, Acier (rims)
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Majeur	Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Modéré	Éclat de peinture		
Montant central - côté gauche	Majeur	Usure excessive		
Rétroviseur gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Haut de portes - côté droit	Modéré	Égratignure(s)		
Montant central - côté droit	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.