



<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Motocyclette
<b>Marque / Modèle / Année</b>	HARLEY-DAVIDSON TRI GLIDE ULTRA FLHTCUTG 2017
<b>NIV</b>	5HD1MADA2HB852939
<b>Odomètre</b>	60101 km
<b>Nombre de clés</b>	1



<b>Déclaration</b>	Moto non fonctionnelle (remorquage nécessaire) Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord
<b>Condition</b>	Moto non fonctionnelle (remorquage nécessaire); Un ou plusieurs témoins sont allumés dans le tableau de bord, batterie à remplacer, carrosserie égratigné et Eclat peinture, les 3 lumières avant sont collées avec du silicone
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Non-fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	État du moteur lors du démarrage
<b>Moteur (cylindré en cc)</b>	1746
<b>Transmission</b>	Manuelle
<b>Options</b>	Radio, GPS, Pare-brise, Valises, Démarreur électrique


**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Phare avant principale	Majeur	Autre	coller avec du silicone	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau latéral gauche	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Panneau latéral droite	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Poignée droite	Majeur	Usure excessive		
Poignée gauche	Majeur	Usure excessive		