



Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Tracteur de van
Marque / Modèle / Année	VOLVO VNL 760 D-13 455HP 2024
NIV	4V4NC9EH6RN655624
Odomètre	271209 km
Nombre de clés	3

Déclaration	Témoin de lumière allumé pour le moteur Garantie prolongée à vérifier avec concessionnaire Volvo.
Condition	Bonne condition générale, carrosserie Eclat peinture/égratignures/rouille, siège conducteur déchiré, cap manquant côté gauche
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	d-13 455hp
Transmission	Automatique
Nombre de rapports	-
Options	Couchette
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Oui
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	2027/03



ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.



Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Châssis section avant	Mineur	Autre	cap manquant	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Modéré	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Modéré	Éclat de peinture		
Aile avant droit	Mineur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Éclat de peinture		
Portière	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie côté gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière section de gauche	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Châssis section arrière	Majeur	Rouille		
Châssis section arrière	Majeur	Rouille		
Pare-chocs arrière section de droite	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Aile avant des roues arrières	Majeur	Usure excessive		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie	Majeur	Égratignure(s)		