


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Tracteur de van
Marque / Modèle / Année	VOLVO VNL 760 D-13 455HP 2024
NIV	4V4NC9EH2RN655717
Odomètre	334935 km
Nombre de clés	4



Déclaration	Garantie prolongée à vérifier avec concessionnaire Volvo. Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord
Condition	Boostage chaque démarrage, carrosserie égratigné/éclat peinture/rouiller, quelques endroits brisés, siège conducteur et passager déchirés, pare-brise avant fissuré, porte passager n'ouvre pas de l'intérieur ni de l'extérieur.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	d-13 455hp
Transmission	Automatique
Nombre de rapports	-
Options	Couchette
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Oui
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	2026/03


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.



Rapport de dommages







Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise côté conducteur	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		




Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile avant droit	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Éclat de peinture		
Aile avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Portière	Modéré	Éclat de peinture		
Carrosserie côté gauche	Modéré	Autre, Éclat de peinture, Égratignure(s)	cap manquant	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie arrière bas	Majeur	Bris		
Aile avant des roues arrières	Mineur	Autre, Rouille	bolts rouillers	
Attelage	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Châssis section arrière	Modéré	Rouille		
Pare-chocs arrière section de gauche	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Pare-chocs arrière section de droite	Majeur	Usure excessive, Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Châssis section arrière	Modéré	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant des roues arrières	Mineur	Autre, Rouille	bolts rouillers	
Carrosserie	Mineur	Égratignure(s)		
Portière	Mineur	Égratignure(s)		
Rétroviseur	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		