


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Roulotte
Marque / Modèle / Année	FOREST RIVER CLIPPER EXPRESS 9.0TD 2020
NIV	5ZT1CPAC8L5017289
Odomètre	
Nombre de clés	5


Déclaration	Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils
Condition	Les autocollants décollent,
Restrictions pour être apte à rouler	-
Grosueur de l'attache	2"
Grandeur (Pieds)	13' 0"
Poids (lbs)	1080
Nombre d'extensions	0
Batteries	1
Bonbonnes propane	1
Hivernisé	Inconnu
Options	Air climatisé, Radio, Frigidaire, Douche extérieure, Roue de secours, Fil de branchement

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.



Rapport de dommages




Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur avant	Mineur			

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur central - côté gauche	Mineur	Autre, Égratignure(s)	les autocollants decollent	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur arrière	Mineur	Rouille, Égratignure(s)	rien de majeur, rouiller sur la marche, quelques graffignes	
Taux d'humidité	Majeur	Autre		
Garde-Boue	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Garde-Boue	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Mur central - côté droit	Mineur	Autre, Égratignure(s)	les autocollants decollent	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toit	Modéré	Autre, Rouille, Égratignure(s)	un peu de rouille sur le rack de toi legerement, quelques tache sur le toit decolorent,	

Veuillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.