


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Remorque commerciale (Dry Van, Reefer, Flat deck)
Marque / Modèle / Année	OPTIMA OPFT8544TTA8 2008
NIV	5MVW544388E001765
Odomètre	
Nombre de clés	




Déclaration	Aucune vérification du système électrique et de freinage Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Condition	la génératrice a besoin de nouvelles batteries, bonne condition générale, Aucune vérification du système électrique et de freinage, les collants décollent à plusieurs endroits, quelques égratignures, rouille sur le panneau arrière, un haut parleur extérieur endommagé, pneu sec, les panneaux ont l'air de décoller en arrière.
Remorque: type	Autre
Restrictions pour être apte à rouler	-
Type de plancher	Métal lisse
Présence d'un bi-train	Non
État de l'unité de réfrigération	N/A
Informations de l'unité de réfrigération	-
Type d'attache	Attache à sellette
Rampes de chargement	Oui
Nombre d'essieux	3
Distance entre les essieux (pouces)	40
Largeur hors-tout (pouces)	103
Longueur de la remorque (pieds)	43
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	235 75r17.5
Nombre d'écrous (quantité)	8
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	oui
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	2024
Capacité de charge par essieux (lbs)	-
Capacité de charge totale (lbs)	-



ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur extérieur avant	Mineur	Autre		
Mur extérieur avant côté gauche	Mineur	Étiquette endommagée		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur extérieur central côté gauche	Mineur	Étiquette endommagée		
Mur extérieur arrière côté gauche	Modéré	Bris, Rouille		
Porte arrière gauche	Majeur	Bris, Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Mur extérieur arrière côté droit	Majeur	Bris		
Pneu arrière droit extérieur	Modéré	Autre		