


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année AUDI Q5 PREMIUM 2013
NIV WA1MFCLP3DA028262
Odomètre 237660 km
Nombre de clés 2




Déclaration frein a remplacer(towing fortement suggérer)
Condition Pare choc avant à remplacer, grille décoloré, aile avant gauche rouiller et trouer, aile avant droit rouiller et trouer, porte arrière passager bosser et rouiller, frein a remplacer(towing fortement suggérer)
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 5 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant Sièges
Technologie Bluetooth, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit -
Intérieur Cuir
Extérieur Aileron, Vitres teintées
Pneus Hiver, Mags
Climatisation Air climatisé




ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.






Rapport de dommages







Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Mineur	Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Égratignure(s)		




Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement, Rouille, Égratignure(s)		
Rétroviseur gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Retouche de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Grille avant	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Mineur	Égratignure(s)		 
Arrière	Modéré	Retouche de peinture, Égratignure(s)		  

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière droite	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		  
Jupe droite	Majeur	Bris		
Porte avant droite (section principale)	Modéré	Éclat de peinture, Retouche de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur droite	Mineur			
Aile avant droite	Majeur	Besoin d'un remplacement, Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Haut de portes - côté droit	Mineur	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.