




Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année NISSAN ROGUE SL 2016
NIV 5N1AT2MV9GC855507
Odomètre 129861 km
Nombre de clés 1

Déclaration Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord
Condition Roue avant droite croche, pare-chocs avant et arrière briser, aile droite et gauche avant bossées et brisées, carrosserie égratigné/éclat peinture, lumière arrière droite brisée, pneu avant gauche frotte l'aile, lumière avant droite brisée et gauche égratigner
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler Véhicule accidenté
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant Sièges, Miroirs
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS)
Toît Ouvrant, Panoramique
Intérieur Cuir
Extérieur Aileron, Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus Été, Mags
Climatisation Air climatisé





ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages






Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pneu avant droit	Majeur	Bris, Autre	roue croche	
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Aile avant gauche	Majeur	Bris		
Toît	Majeur	Rouille		
Haut des portes - côté gauche	Mineur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Arrière	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Aile arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Majeur	Bris		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Aile avant droite	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Phare avant droit	Majeur	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Phare avant gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Feu arrière droit	Majeur	Bris		
Pneu avant gauche	Majeur	Autre	pneu frotte aile	

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.