


| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Emplacement | LÉVIS |
| Type d'actif | Automobile |
| Marque / Modèle / Année | BMW 430I XDRIVE 4-SERIES 2023 |
| NIV | WBA73AP04PCL32448 |
| Odomètre | 59879 km |
| Nombre de clés | 2 |

| | |
|---|---|
| Déclaration | Pneu avant gauche slowflat et ballonné. |
| Condition | accidenté devant coté gauche, pare brise à remplacer, quelques égratignures et éclats de peinture, pneu avant gauche slowflat et ballonné. |
| Moteur lors du démarrage | Fonctionnel |
| Restrictions pour être apte à rouler | - |
| Moteur | 4 cylindres |
| Carburant | Essence |
| Portes | 2 portes |
| Transmission | Automatique |
| Entraînement | Traction intégrale (AWD) |
| Électrique | Miroirs, Portes, Vitres, Sièges |
| Chauffant | Sièges, Volant |
| Technologie | Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Capteur avant de stationnement, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control) |
| Toît | Ouvrant |
| Intérieur | Cuir |
| Extérieur | Vitres teintées |
| Pneus | Hiver, Mags |
| Climatisation | Air climatisé |

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|
| Capot (côté aile gauche) | Mineur | Éclat de peinture, Égratignure(s) | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Capot (centre) | Mineur | Éclat de peinture, Égratignure(s) | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Capot (côté aile droite) | Mineur | Éclat de peinture, Égratignure(s) | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pare-chocs avant | Majeur | Bris | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pneu avant gauche | Majeur | Besoin d'un remplacement | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pare-brise avant | Majeur | Cassure | | <input checked="" type="checkbox"/> |

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.
Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.
Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.