

Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Roulotte
Marque / Modèle / Année	SPORTSMEN RVISION MS-26BHS 2006
NIV	4WYT35K2861502084
Odomètre	
Nombre de clés	0

Déclaration Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils Infiltration d'eau et présence d'humidité (voir photos & rapport de dommages)
Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.

Condition plusieurs panneaux délaminés, mesures humidité tout le tour de la roulotte, intérieur rough. Joints mal refaits à plusieurs endroits. Auvent magané.

Restrictions pour être apte à rouler -

Grosueur de l'attache 2 5/16"

Grandeur (Pieds) 28

Poids (lbs) 5339

Nombre d'extensions 1

Batteries 1


Bonbonnes propane Aucune

Hivernisé Oui, par l'ancien propriétaire



Options Air climatisé, Radio, Four, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Fil de branchement




ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.


Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur avant	Majeur	Bris, Mesure d'humidité des murs		 
Mur avant - côté gauche	Majeur	Autre, Mesure d'humidité des murs		  
Mur central - côté gauche	Majeur	Taches, Mesure d'humidité des murs		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur arrière - côté gauche	Majeur	Bris, Retouche de peinture, Mesure d'humidité des murs		
Mur arrière	Majeur	Autre, Mesure d'humidité des murs		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur arrière - côté droit	Majeur	Égratignure(s), Mesure d'humidité des murs		
Mur central - côté droit	Majeur	Mesure d'humidité des murs		
Mur avant - côté droit	Majeur	Bris, Mesure d'humidité des murs		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Auvent	Majeur	Bris		

Veillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.