




<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Pickup ou VUS gros format
<b>Marque / Modèle / Année</b>	DODGE GRAND CARAVAN CREW RT 2017
<b>NIV</b>	2C4RDGDG9HR792792
<b>Odomètre</b>	224749 km
<b>Nombre de clés</b>	1





<b>Déclaration</b>	Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord Véhicule non fonctionnel La transmission n'embraye pas bien
<b>Condition</b>	tout les roues tien de peur manquant quelque bolt chaque, intérieure très sale forte odeur de moisissure, carrosserie égratigné/éclat peinture/bosser et rouiller, ; Mauvaise condition générale; Moteur non fonctionnel (remorquage nécessaire); Mauvaise odeur à l'intérieur du véhicule; Pare-brise craqué; Un ou plusieurs sièges sont endommagés; Un ou plusieurs témoins sont allumés dans le tableau de bord, porte coulissante côté gauche ne ferme pas au complet
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Non-fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	État du moteur lors du démarrage, Pneus usés ou crevaisons
<b>Moteur</b>	6 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	5 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction (FWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
<b>Chauffant</b>	Sièges, Volant, Miroirs
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
<b>Toît</b>	-
<b>Intérieur</b>	Cuir, 7 passagers
<b>Extérieur</b>	Aileron, Vitres teintées, Attache-remorque
<b>Pneus</b>	Hiver, Acier (rims)
<b>Climatisation</b>	Air climatisé

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**




**Rapport de dommages**








Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Pare-brise	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile gauche avant	Majeur	Égratignure(s)		
Toît	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte avant gauche	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Aile gauche arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Hayon	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile droite arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile droite avant	Majeur	Égratignure(s)		
Jante avant gauche	Majeur	Autre	bolts manquants	
Jante avant droite	Majeur	Autre	bolts manquants	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rim arrière droite	Majeur	Autre	bolts manquants	
Rim arrière gauche	Majeur	Autre	bolts manquants	