



Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	FORD EDGE SEL 2018
NIV	2FMPK4J99JBC48157
Odomètre	139502 km
Nombre de clés	1

Déclaration	Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord
Condition	Tous les sièges sont tachés, Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord, pare-brise avant fissuré, carrosserie égratigné/éclat peinture/poussières de freins et rouiller, pare-chocs avant brisé, toutes les portes intérieur sont rouillées et capot aussi
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges, Volant, Miroirs
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	Ouvrant, Panoramique
Intérieur	Tissu
Extérieur	Aileron, Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus	Hiver, Acier (rims)
Climatisation	Air climatisé



ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.




Rapport de dommages






Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Éclat de peinture, Égratignure(s)		 The 'Photo' column contains three vertically stacked images. The top image shows a close-up of the front grille and bumper area with visible scuffing and paint damage. The middle image shows the front left headlight and bumper, with a purple LED light strip visible. The bottom image shows a close-up of the front grille, highlighting the damage to the plastic and paint.

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		
Pare-brise avant	Majeur	Bris, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Autre, Rouille	rouille intérieur porte et poussières de freins	
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Rouille	rouille intérieur porte	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Arrière	Modéré	Rouille		
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Rouille	rouille intérieur porte	
Aile avant droite	Mineur	Autre	poussières de freins	

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.