

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année KIA OPTIMA EX 2016
NIV 5XXGU4L35GG008278
Odomètre 153499 km
Nombre de clés 1

Déclaration Témoin de lumière allumé pour le moteur
Le moteur barbotte lorsque j'appuie sur la pédale d'accélérateur
Moteur claque, boucane et sent huile.
Une récupération sur plate-forme est recommandée

Condition Le moteur barbotte lorsque j'appuie sur la pédale d'accélérateur et manque de puissance, lumière arrière droite brisée, moteur boucane et odeur huile(TOWING suggérer), carrosserie égratigné/éclat peinture et rouille, Moteur claque

Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Fonctionnel, mais a une défaillance

Restrictions pour être apte à rouler État du moteur lors du démarrage

Moteur 4 cylindres

Carburant Essence

Portes 4 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction (FWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges

Chauffant Sièges, Volant

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)

Toit Ouvrant, Panoramique

Intérieur Cuir

Extérieur Aileron, Vitres teintées






Pneus Hiver, Mags

Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		 
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Toît	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Valise	Majeur	Égratignure(s)		
Arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		 
Feu arrière droit	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière droite	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Haut de portes - côté droit	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile avant droite	Majeur	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.