


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	NISSAN MURANO SV 2019
NIV	5N1AZ2MS9KN116171
Odomètre	233223 km
Nombre de clés	1




Déclaration	Témoin de lumière allumé pour le moteur Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
Condition	Carrosserie égratigné et Eclat peinture, poussières de freins ; Un ou plusieurs témoins sont allumés dans le tableau de bord, pare-brise fissurer, pare-chocs avant briser et plaque, aile plastique arrière gauche lousse, frein à vérifier bruit en avant, volant user
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	6 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges, Volant, Miroirs
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	Ouvrant, Panoramique
Intérieur	Tissu
Extérieur	Aileron, Vitres teintées
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé





ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.





Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Bavette	Majeur	Bris, Autre	lousse	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche avant	Majeur	Éclat de peinture		
Rétroviseur gauche	Modéré	Éclat de peinture		
Toît	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		
Contour haut de porte gauche	Mineur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche	Mineur	Autre	poussieres de freins	
Porte arrière gauche	Mineur	Autre	poussieres de freins	
Contour d'aile arrière gauche	Modéré	Autre	lousse	
Hayon	Modéré	Autre	poussieres de freins	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Modéré	Autre	poussieres de freins	
Contour haut de porte droit	Mineur	Rouille		
Porte avant droite	Majeur	Autre, Rouille	poussieres de freins et rouiller sous la poigner	
Aile droite avant	Mineur	Bosse(s)		