



<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Pickup ou VUS gros format
<b>Marque / Modèle / Année</b>	DODGE JOURNEY SXT 2017
<b>NIV</b>	3C4PDCCG2HT594389
<b>Odomètre</b>	160316 km
<b>Nombre de clés</b>	2




<b>Déclaration</b>	Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord Témoin de lumière allumé pour le moteur
<b>Condition</b>	quelques égratignures et éclats de peinture, rouille à certain endroit, quelques bosses, témoins allumé, la transmission donne des coups
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	6 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	5 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction (FWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres
<b>Chauffant</b>	-
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, DVD, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control), Démarreur à distance
<b>Toît</b>	Ouvrant
<b>Intérieur</b>	Tissu, 7 passagers
<b>Extérieur</b>	Vitres teintées
<b>Pneus</b>	Hiver, Mags
<b>Climatisation</b>	Air climatisé


**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Modéré	Bris, Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Mineur	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite	Modéré	Bosse(s), Rouille		
Aile droite avant	Modéré	Bosse(s), Rouille		