


<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	VTT
<b>Marque / Modèle / Année</b>	CF MOTO CFORCE 600 EPS TOURING 2021
<b>NIV</b>	LCELDUZB1M6011217
<b>Odomètre</b>	4961 km
<b>Nombre de clés</b>	1




<b>Condition</b>	quelques égratignures, le câble du treuil est coupé, la batterie n'est pas connecté
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel, Nécessite un survoltage en permanence
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur (cylindré en cc)</b>	600
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	2x4, 4x4, Diff-Lock
<b>Options</b>	Poignées chauffantes, Direction assistée électrique, Treuil, Banc passager, Marches-pied passager, Demi pare-brise, Coffre de rangement, Pare-chocs avant, Pare-chocs arrière

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Treuil	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie avant	Modéré	Égratignure(s)		
Carrosserie côté droite	Mineur	Égratignure(s)		
Carrosserie côté gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie arrière	Mineur	Égratignure(s)		