

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année BMW 320I XDRIVE 3-SERIES 2015
NIV WBA3C3C58FP664931
Odomètre 197353 km
Nombre de clés 2

Déclaration Aucun enregistrement ne sera fourni, vendu pour les pièces
Témoin de lumière allumé pour le moteur

Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.

Condition Pare choc avant cassé et grillage, carrosserie égratigné/éclat peinture et poussières de freins, PORTE CONDUCTEUR INTERIEUR PLASTIQUE FONDU


Moteur lors du démarrage Fonctionnel




Restrictions pour être apte à rouler -





Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant Sièges
Technologie Bluetooth, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit Ouvrant
Intérieur Cuir
Extérieur Aileron, Vitres teintées
Pneus Hiver, Mags
Climatisation Air climatisé




ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages




Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement, Éclat de peinture		
Capot (centre)	Modéré	Éclat de peinture		
Aile avant gauche	Modéré	Autre, Éclat de peinture	POUSSIERES DE FREINS	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Toît	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Montant central - côté gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Autre	poussieres de freins	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Jupe gauche	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Arrière	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Majeur	Éclat de peinture, Retouche de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur droite	Modéré	Éclat de peinture		
Montant central - côté droit	Modéré	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Autre, Éclat de peinture, Égratignure(s)	poussieres de freins	
Jupe droite	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droite	Modéré	Autre, Éclat de peinture, Égratignure(s)	poussieres de freins	

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.