


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Roulotte
Marque / Modèle / Année	GULF STREAM AMERI-LITE 199DD 2019
NIV	1NL1G2118K1132336
Odomètre	
Nombre de clés	1




Déclaration	Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils Infiltration d'eau et/ou présence d'humidité (voir photos & rapport de dommages) Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction de la valeur ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
Condition	humidité coté gauche à l'intérieur, quelques égratignures extérieures, bon état général.
Restrictions pour être apte à rouler	-
Grosueur de l'attache	2 5/16"
Grandeur (Pieds)	20
Poids (lbs)	3160
Nombre d'extensions	0
Batteries	Aucune
Bonbonnes propane	Aucune
Hivernisé	Oui, par l'ancien propriétaire
Options	Air climatisé, Auvent électrique, Radio, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Roue de secours, Fil de branchement


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur avant	Mineur	Bosse(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur avant - côté gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Mur arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Mur arrière - côté droit	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur central - côté gauche	Modéré	Mesure d'humidité des murs		

Veillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.