

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année LAND ROVER DISCOVERY SPORT HSE 2016
NIV SALCR2BG8GH581454
Odomètre 194969 km
Nombre de clés 1

Déclaration clé brisé mais fonctionnel
le volant reste barré, remorquage recommandé
Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord
Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé
ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des
frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails
applicables.

Condition Carrosserie égratigné/eclat peinture et bosser, aile avant droite contour
plastique manquant, rétroviseur droit briser, jupe côté droit manquant,
aile arrière droit contour plastique manquant, lumière arrière droite
fissurée, aile avant gauche contour plastique manquant, le volant barré
ne peut pas tourner, changer les 2 cylindres du hood, clé brisé mais
fonctionne

Moteur lors du démarrage Fonctionnel, mais a une défaillance

Restrictions pour être apte à rouler Autre

Moteur 4 cylindres

Carburant Essence

Portes 5 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction intégrale (AWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges

Chauffant Sièges, Volant

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de
vitesse (cruise control)

Toit Panoramique

Intérieur Cuir


Extérieur Aileron, Vitres teintées

Pneus Hiver, Mags





Climatisation Air climatisé, Sièges





ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.





Rapport de dommages






Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Égratignure(s)		
Capot (centre)	Majeur	Égratignure(s)		
Toît	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		
Aile avant droite	Mineur	Manquant, Égratignure(s)	Tour aile	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur droite	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Bosse(s), Manquant, Égratignure(s)	Plastique bas de porte	
Jante avant droite	Majeur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Manquant, Égratignure(s)	Aile plastique	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière droite	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Jante arrière droite	Majeur	Égratignure(s)		
Valise	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Jante arrière gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Modéré	Manquant, Égratignure(s)	Plastique tour aile	
Jante avant gauche	Majeur	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.