





<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Roulotte
<b>Marque / Modèle / Année</b>	FOREST RIVER TRACER 274BH 2018
<b>NIV</b>	5ZT2TRSB4JB514151
<b>Odomètre</b>	
<b>Nombre de clés</b>	




<b>Déclaration</b>	Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils Infiltration d'eau et présence d'humidité (voir photos & rapport de dommages)
<b>Condition</b>	besoin survoltage, auvent électrique ne fonctionne pas, garde boue gauche cassé, mesures humidité à quelques endroits.
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Grosueur de l'attache</b>	2 5/16"
<b>Grandeur (Pieds)</b>	31
<b>Poids (lbs)</b>	5920
<b>Nombre d'extensions</b>	1
<b>Batteries</b>	1
<b>Bonbonnes propane</b>	2
<b>Hivernisé</b>	Inconnu
<b>Options</b>	Air climatisé, Auvent électrique, Télévision, Radio, Four, Frigidaire, Micro- onde, Congélateur, Cuisinière, Roue de secours, Jack électrique pôle avant

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Garde-Boue	Majeur	Bris		
Auvent	Majeur	Autre	non fonctionnel	
Mur central - côté droit	Mineur	Bosse(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur avant - côté droit	Modéré	Bris, Mesure d'humidité des murs		
Mur arrière	Majeur	Mesure d'humidité des murs		
Mur arrière - côté droit	Majeur	Mesure d'humidité des murs		

Veillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.