


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Roulotte
Marque / Modèle / Année	KEYSTONE SPRINGDALE 1790 FQ 2020
NIV	4YDT17910LW107479
Odomètre	
Nombre de clés	1






Déclaration	Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils Infiltration d'eau et présence d'humidité (voir photos & rapport de dommages)
Condition	patte du jack un peu croche, manque une trap coté droit, un support de patte de table cassé. Mesures humidité coté gauche. Quelques égratignures, une moulure à replacer coffre avant gauche, auvent très sale.
Restrictions pour être apte à rouler	-
Grosueur de l'attache	2 5/16"
Grandeur (Pieds)	21
Poids (lbs)	3729
Nombre d'extensions	1
Batteries	1
Bonbonnes propane	1
Hivernisé	Inconnu
Options	Air climatisé, Auvent électrique, Télévision, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Roue de secours, Fil de branchement

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Attelage	Mineur	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur avant - côté gauche	Majeur	Mesure d'humidité des murs		
Mur central - côté gauche	Majeur	Mesure d'humidité des murs		
Mur arrière - côté gauche	Majeur	Mesure d'humidité des murs		
Rangement - côté gauche	Mineur	Bris		
Mur central - côté droit	Mineur	Égratignure(s)		

Veillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.