




Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Motocyclette
Marque / Modèle / Année	HONDA CRF150R 2022
NIV	JH2KE0320NK400098
Odomètre	
Nombre de clés	0

Condition	quelques égratignures et picots de rouille sur le frame
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur (cylindré en cc)	-
Transmission	-
Options	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau latéral gauche	Modéré	Rouille, Égratignure(s)		
Réservoir à carburant	Mineur	Égratignure(s)		
Panneau latéral droite	Mineur	Égratignure(s)		