



Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Motoneige
Marque / Modèle / Année	POLARIS 850 PRO RMK 165 2021
NIV	SN1EGK8R3MC346156
Odomètre	5452 km
Nombre de clés	1


Condition	des grosses égratignures, et éclats de peinture, pare-chocs avant et arrière endommager, pouce chauffant arraché, banc déchiré
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur (cylindré en cc)	850
Moteur (combustion)	2 temps
Longueur du pont (pouces)	165
Options	Pouce chauffant, Poignées chauffantes



ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.



Rapport de dommages




Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau latéral droite	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Ski côté gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Châssis	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Siege principal	Modéré	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Poignées	Modéré	Bris		
Pare-chocs arrière	Modéré	Égratignure(s)		