



<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Pickup ou VUS gros format
<b>Marque / Modèle / Année</b>	DODGE GRAND CARAVAN 2019
<b>NIV</b>	2C4RDGBG8KR582162
<b>Odomètre</b>	209510 km
<b>Nombre de clés</b>	2

<b>Déclaration</b>	Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
<b>Condition</b>	plusieurs bosses, égratignures et éclats de peinture tout le tour de la carrosserie, quelques plaques de rouille, marche pied gauche cassé, les 2 feux arrières sont cassés. Manque un morceau au dessus du panneau du coffre.
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	6 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	5 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction (FWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres
<b>Chauffant</b>	Miroirs
<b>Technologie</b>	Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
<b>Toit</b>	-
<b>Intérieur</b>	Tissu, 7 passagers
<b>Extérieur</b>	Vitres teintées
<b>Pneus</b>	Hiver, Acier (rims)
<b>Climatisation</b>	Air climatisé



**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**




**Rapport de dommages**






Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Mineur	Bris, Égratignure(s)		
Aile gauche avant	Majeur	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		
Contour bas de porte gauche	Majeur	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Toît	Majeur	Bris		
Lumière arrière gauche	Mineur	Cassure		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Lumière arrière droite	Mineur	Cassure		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Majeur	Bris, Égratignure(s)		
Aile droite arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Aile droite avant	Modéré	Égratignure(s)		