





Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	RAM PROMASTER 2500 AVEC RÉFRIGÉRATION COMPLÈTE 2024
NIV	3C6LRVDG3RE129028
Odomètre	81029 km
Nombre de clés	3



Déclaration	Témoin de lumière allumé pour le moteur L'unité de réfrigération Zanotti est fonctionnelle(voir vidéo)
Condition	quelques égratignures et éclats de peinture, rouille sur le rail guide de la porte coulissante latéral droite, témoin moteur allumé
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	6 cylindres
Carburant	Essence
Portes	2 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	Miroirs
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Lettrage, Attache-remorque
Pneus	Hiver, Acier (rims)
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Contour bas de porte gauche	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile gauche arrière	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Hayon	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Modéré	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		