

**Emplacement** LÉVIS  
**Type d'actif** Automobile  
**Marque / Modèle / Année** FORD FIESTA SE 2014  
**NIV** 3FADP4EJ0EM126536  
**Odomètre** 164649 km  
**Nombre de clés** 2

**Déclaration** Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété  
Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord

**Condition** Témoin moteur allumé, perte d'exhaust majeure, quelques égratignures et beaucoup d'éclats de peinture, rouille sur le coffre, pneus arrière très usés

**Moteur lors du démarrage** Fonctionnel

**Restrictions pour être apte à rouler** -

**Moteur** 4 cylindres

**Carburant** Essence

**Portes** 5 portes

**Transmission** Automatique

**Entraînement** Traction (FWD)

**Électrique** Miroirs, Portes, Vitres

**Chauffant** -

**Technologie** Bluetooth, Régulateur de vitesse (cruise control)

**Toît** -

**Intérieur** Tissu


**Extérieur** -

**Pneus** Été, Mags




**Climatisation** Air climatisé





**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**



**Rapport de dommages**







Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (côté aile gauche)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Capot (côté aile droite)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Rétroviseur gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière gauche	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Arrière	Modéré	Rouille		
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Mineur	Éclat de peinture		
Pneu arrière gauche	Majeur	Usure excessive		
Pneu arrière droit	Majeur	Usure excessive		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.