

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année NISSAN SENTRA SV 2016
NIV 3N1AB7AP7GL663455
Odomètre 165870 km
Nombre de clés 1

Déclaration Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.

Condition carrosserie égratigné/éclat peinture et rouiller, toutes les sièges tachés, intérieur aile côté gauche peinture jaune, bruit de suspension en avant lorsque tourne le volant gauche à droite, la poignée extérieur porte conducteur s'ouvre mais fonctionne

Moteur lors du démarrage Fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 4 cylindres

Carburant Essence

Portes 4 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction (FWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres

Chauffant Sièges

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)

Toît Ouvrant

Intérieur Tissu


Extérieur Aileron

Pneus Hiver, Mags

Climatisation Air climatisé



ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.





Rapport de dommages







Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Phare avant droit	Modéré	Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Majeur	Autre, Éclat de peinture	INTERIEUR AILE PEINTURE JAUNE	
Haut des portes - côté gauche	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Autre, Éclat de peinture, Égratignure(s)	POIGNEE PORTE EXTERIEUR DEBARQUE UN PEU MAIS FONCTIONNE	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Jupe gauche	Majeur	Autre, Éclat de peinture	PEINTURE JAUNE	
Aile arrière gauche	Majeur	Autre, Éclat de peinture, Égratignure(s)	INTERIEUR AILE PEINTURE JAUNE ET RESIDUS ARBRES COLLANTS	
Valise	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Arrière	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Haut de portes - côté droit	Modéré	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Montant central - côté droit	Majeur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Éclat de peinture		
Aile avant droite	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.