

Folio

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année SUBARU WRX STI 2017
NIV JF1VA2P63H9815573
Odomètre 148576 km
Nombre de clés 1

Déclaration Le moteur est fonctionnel, mais a une défaillance (voir la vidéo).
Moteur boucane bleu
Pièces moteur manquantes

Condition Quelques tuyaux et boyaux moteur déconnectés, courroie manquante, moteur barbotte démarrage, boostage chaque démarrage, pare-brise fissuré, carrosserie égratigné et éclat peinture; quelques pièces moteur dans la valise

Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Fonctionnel, mais a une défaillance

Restrictions pour être apte à rouler État du moteur lors du démarrage

Moteur 4 cylindres

Carburant Essence

Portes 4 portes

Transmission Manuelle

Entraînement Traction intégrale (AWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges

Chauffant Sièges, Miroirs

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)

Toît -

Intérieur Tissu


Extérieur Vitres teintées


Pneus Hiver, Mags





Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Pare-chocs avant	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur gauche	Mineur	Éclat de peinture		
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.