

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Roulotte
Marque / Modèle / Année CRUISER RV RADIANCE 28QBSS 2014
NIV 5RXTF2826E2201908
Odomètre
Nombre de clés 1

Déclaration Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils
Extension non fonctionnel et n'est pas fermé complètement

Condition Extension non-fonctionnel et n'est pas fermé complètement, en face extérieur des fils rabouter suspect, toutes les coussins sont déchirés usés, quelques comptoirs sont décoller, interieur extension petit panneaux manquants et égratigner, mur arrière extérieur de chaque côté décoller un peu fissuré, porte principale petite fissure et le moustiquaire déchirer, aile droite fissurer, aile gauche les vices sont rouiller, attache remorque egratignure, plusieurs joints extérieur à refaire.

Restrictions pour être apte à rouler -

Grosueur de l'attache 2 5/16"

Grandeur (Pieds) 32' 8'

Poids (lbs) 5655

Nombre d'extensions 1

Batteries Aucune


Bonbonnes propane Aucune



Hivernisé Inconnu

Options Air climatisé, Auvent électrique, Radio, Four, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Jack électrique pôle avant

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Attelage	Majeur	Autre, Égratignure(s)	des fils rabouter suspect	
Mur central - côté gauche	Mineur	Autre	extension n'est pas complètement fermer 100%	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur avant	Modéré	Usure excessive, Autre		
Porte principale	Majeur	Bris, Usure excessive, Autre	moustiquaire briser et le petit panneaux vitrer fissurer	
Garde-Boue	Majeur	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Garde-Boue	Mineur	Autre	vise rouillers	

Veillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.