

**Emplacement** BOISBRIAND  
**Type d'actif** Automobile  
**Marque / Modèle / Année** HYUNDAI ELANTRA PREFERRED 2021  
**NIV** KMHLM4AGXMU086979  
**Odomètre** 55067 km  
**Nombre de clés** 1

**Déclaration** Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction du prix de vente ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.

**Condition** Pare-chocs avant briser, boostage chaque démarrage, carrosserie égratigné/éclat peinture/poussières de freins, (Hood, valise, aile avant gauche et porte arrière gauche coulisse peinture blanc)

**Moteur lors du démarrage** Fonctionnel, Nécessite un survoltage

**Restrictions pour être apte à rouler** -

**Moteur** 4 cylindres

**Carburant** Essence

**Portes** 4 portes

**Transmission** Automatique

**Entraînement** Traction (FWD)

**Électrique** Miroirs, Portes, Vitres

**Chauffant** Sièges, Volant

**Technologie** Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)

**Toît** -

**Intérieur** Tissu


**Extérieur** Aileron




**Pneus** Hiver, Mags





**Climatisation** Air climatisé

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Autre, Éclat de peinture	coulisse peinture blanc	
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Aile avant gauche	Majeur	Autre	coulisse peinture blanc	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Autre	poussieres de freins	
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Bosse(s), Autre	coulisse peinture blanc	
Valise	Majeur	Autre	coulisse peinture blanc	
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Autre	poussieres de freins	
Aile avant droite	Mineur	Autre	poussieres de freins	

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.