





<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Automobile
<b>Marque / Modèle / Année</b>	NISSAN KICKS SR 2019
<b>NIV</b>	3N1CP5CUXKL485910
<b>Odomètre</b>	146973 km
<b>Nombre de clés</b>	2


<b>Déclaration</b>	Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord
<b>Condition</b>	témoin moteur allumé, roue de secours installée en avant à gauche, intérieur taché, plusieurs bosses, égratignures et éclats de peinture, plusieurs retouches de peinture, feu ar-g craqué, manque le panneau au fond du coffre.
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	4 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	5 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction (FWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres
<b>Chauffant</b>	Sièges
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control), Démarreur à distance
<b>Toît</b>	-
<b>Intérieur</b>	Tissu
<b>Extérieur</b>	Vitres teintées
<b>Pneus</b>	Hiver, Mags
<b>Climatisation</b>	Air climatisé



**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**






Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Modéré	Rouille		
Capot (côté aile gauche)	Mineur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Capot (côté aile droite)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Éclat de peinture, Retouche de peinture, Égratignure(s)		 <p>The photo column contains four vertically stacked images showing damage to the front of a white vehicle. The top image shows the front left corner with a cracked bumper and a damaged headlight. The second image shows a close-up of the bumper's lower edge with a hole and scuffing. The third image shows the front right corner with a cracked bumper. The bottom image shows a close-up of the bumper's lower edge with a hole and scuffing.</p>


Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Majeur	Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Éclat de peinture, Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Feu arrière gauche	Mineur	Cassure		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Retouche de peinture, Égratignure(s)		 The 'Photo' column contains four vertically stacked images showing damage to the rear of a white car. The top image shows a close-up of the rear bumper with a dark, circular mark. The second image shows a wider view of the rear bumper and the lower part of the trunk. The third image shows the rear bumper and the rear wheel. The bottom image shows a close-up of the rear light assembly and the bumper area.

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Arrière	Majeur	Bosse(s), Rouille		
Aile arrière droite	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Haut de portes - côté droit	Mineur	Taches		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.