



Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Tracteur de van
Marque / Modèle / Année	KENWORTH W990 2022
NIV	1XK1D40X7NJ990714
Odomètre	430013 km
Nombre de clés	1

Déclaration	Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Condition	quelques égratignures et éclats de peinture, impossible d'ouvrir le pare-chocs avant donc impossible d'ouvrir le capot, aile avant droite brisée, pneu avant gauche pas pareil que les autres, témoin moteur allumé, plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	cummins x15 565hp
Transmission	Manuelle
Nombre de rapports	18
Options	Couchette, Pare-choc avant, Échappement double
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Oui
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	26/06

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.


Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droit	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement, Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-buffle	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Portière	Mineur	Égratignure(s)		
Carrosserie côté gauche	Modéré	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie autour de la porte	Mineur	Égratignure(s)		
Aile avant des roues arrières	Majeur	Bris		