


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	MAZDA CX-5 GX 2020
NIV	JM3KFBBLXL0771345
Odomètre	100198 km
Nombre de clés	2
Accessoires	4 pneus 4 saisons sur mags dans le coffre

Déclaration	Témoin allumé dans le tableau de bord
Condition	picots de rouille sur le toit, éclat dans le pare brise, quelques égratignures et éclats de peinture.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control), Démarreur à distance
Toît	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Aileron, Vitres teintées
Pneus	Hiver, 4 saisons, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Mineur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise avant	Mineur	Cassure		
Capot (côté aile gauche)	Mineur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Capot (centre)	Mineur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Capot (côté aile droite)	Mineur	Bosse(s), Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Aile avant droite	Mineur	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.