


|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Emplacement</b>             | LÉVIS                     |
| <b>Type d'actif</b>            | Pickup ou VUS gros format |
| <b>Marque / Modèle / Année</b> | ISUZU NRR 2022            |
| <b>NIV</b>                     | 54DE5W1L2NSR01008         |
| <b>Odomètre</b>                | 381885 km                 |
| <b>Nombre de clés</b>          | 1                         |




|   |   |
|---|---|
| <b>Déclaration</b>                          | Témoin de lumière allumé pour le moteur   |
| <b>Condition</b>                            | témoin moteur allumé, plusieurs bosses, égratignures et éclats de peinture, pare brise craqué, plusieurs taches de rouille, radio non fonctionnelle<br>Cube de 22 pieds de long. 8 pieds de largeur, 8.5 pieds de haut<br>Vignette expiration 11/2026 |
| <b>Moteur lors du démarrage</b>             | Fonctionnel   |
| <b>Restrictions pour être apte à rouler</b> | -   |
| <b>Moteur</b>                               | 8 cylindres   |
| <b>Carburant</b>                            | Essence   |
| <b>Portes</b>                               | 2 portes  |
| <b>Transmission</b>                         | Automatique   |
| <b>Entraînement</b>                         | Propulsion (RWD)  |
| <b>Électrique</b>                           | Vitres  |
| <b>Chauffant</b>                            | -   |
| <b>Technologie</b>                          | -   |
| <b>Toît</b>                                 | -   |
| <b>Intérieur</b>                            | Tissu   |
| <b>Extérieur</b>                            | -   |
| <b>Pneus</b>                                | Hiver, Acier (rims)   |
| <b>Climatisation</b>                        | Air climatisé   |



**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**


**Rapport de dommages**



| Section    | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|------------|-------------------|------------------|---------|-------|
| Pare-brise | Modéré            | Cassure          |         |       |

| Section            | Niveau de dommage | Types de dommage           | Détails | Photo  |
|--------------------|-------------------|----------------------------|---------|--|
| Pare-chocs avant   | Modéré            | Égratignure(s), Taches     |         |    |
| Porte avant gauche | Mineur            | Éclat de peinture, Rouille |         |   |
| Rétroviseur gauche | Modéré            | Rouille                    |         |  |

| Section             | Niveau de dommage | Types de dommage                            | Détails | Photo  |
|---------------------|-------------------|---|---------|--|
| Aile gauche arrière | Modéré            | Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s) |         |   |
| Hayon               | Mineur            | Égratignure(s), Taches                      |         |  |

| Section             | Niveau de dommage | Types de dommage                                    | Détails | Photo   |
|---------------------|-------------------|---|---------|---|
| Aile droite arrière | Modéré            | Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s), Taches |         |  |