



Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Roulotte
Marque / Modèle / Année	KZ-RV SPORT TREK VENTURE 320 VIK 2022
NIV	4EZT13224N8091145
Odomètre	
Nombre de clés	0

Déclaration	Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction du prix de vente ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
Condition	Slide out ont besoin de lubrification, pas de fils de branchement.; Bonne condition générale
Restrictions pour être apte à rouler	-
Grosueur de l'attache	2 5/16"
Grandeur (Pieds)	35' 8'
Poids (lbs)	7840
Nombre d'extensions	3
Batteries	1
Bonbonnes propane	2
Hivernisé	Oui, par l'ancien propriétaire
Options	Air climatisé, Auvent électrique, Télévision, Radio, Four, Frigidaire, Micro- onde, Congélateur, Cuisinière, Douche extérieure, Jack électrique pôle avant

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur avant - côté droit	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)	Toile	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur central - côté droit	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)	Toile	
Mur arrière - côté droit	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)	Toile	
Mur avant	Majeur	Autre	Collant a remplacer	

Veillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.