





Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année HYUNDAI SANTA FE SPORT LIMITED 2018
NIV 5XYZUDLA3JG532653
Odomètre 165061 km
Nombre de clés 1





Déclaration Boostage chaque démarrage
Condition Boostage chaque démarrage, carrosserie égratigné et éclat peinture; Bonne condition générale
Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant Sièges, Volant
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit Ouvrant, Panoramique
Intérieur Cuir
Extérieur Aileron, Vitres teintées
Pneus Été, Mags
Climatisation Air climatisé, Sièges





ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Grille avant	Majeur	Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Modéré	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Modéré	Éclat de peinture		
Rétroviseur gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Haut des portes - côté gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière droite	Majeur	Éclat de peinture		
Haut de portes - côté droit	Majeur	Éclat de peinture		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Éclat de peinture		
Aile avant droite	Majeur	Éclat de peinture		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.