




<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Roulotte
<b>Marque / Modèle / Année</b>	KZ SPREE CONNECT SE C261BHKSE 2020
<b>NIV</b>	4EZTL2620L7033566
<b>Odomètre</b>	
<b>Nombre de clés</b>	2



<b>Déclaration</b>	Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils
<b>Condition</b>	Quelques endroits collants décollés, aucun fil de branchement, pare-chocs arrière rouiller, aile côté droit brisée, aile gauche décollée, le frame avant est rouillé, toutes les coussins sont usés, marche porte principale rouillée
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Grosueur de l'attache</b>	2 5/16"
<b>Grandeur (Pieds)</b>	32
<b>Poids (lbs)</b>	5890
<b>Nombre d'extensions</b>	1
<b>Batteries</b>	1
<b>Bonbonnes propane</b>	1
<b>Hivernisé</b>	Inconnu
<b>Options</b>	Air climatisé, Auvent électrique, Télévision, Radio, Four, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Roue de secours, Jack électrique pôle avant

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**




**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Garde-Boue	Majeur	Bris		
Mur arrière	Majeur	Autre, Rouille	parechocs arrière rouiller	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Attelage	Majeur	Rouille		
Mur avant	Mineur	Usure excessive, Autre	collants décoller	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur central - côté droit	Modéré	Usure excessive, Autre	collants décoller	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte principale	Majeur	Autre, Rouille	marche principal rouiller	
Garde-Boue	Modéré	Usure excessive, Autre	aile gauche décoller du mur	
Mur central - côté gauche	Modéré	Usure excessive, Autre	collants décoller	

Veillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.